

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Extra Parts Bag for Single & Two Stage Gas Furnaces

It is necessary to vent this furnace according to the methods described in the Venting Requirement section of the furnace installation instructions. Please refer to the installation instructions for proper usage of the listed parts. Before permanently installing these components, it is recommended you dry-fit them first to ensure proper fit and alignment with other vent pipes.


EXTRA PARTS BAG FOR *G7 / *GC2 (SC, SL, SM, TL) FURNACES - P/N M0001112		
PART NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY
600364	#10, 1-1/4" Inducer Screw	1
606286	Hose Clamp	1
631758	Strain Relief Bushing	1
632261	3 Amp Fuse	1
663894	Connector, Union, 1/2" x 3/8"	1
663989	1/2" Barb x 3/4" NPTF Connector	1
664633	Inlet Air Finish Flange	1
664886	14.5" Drain Tube	1
689089	7/8" ID Gas Line Grommet	1
690074	2-1/4" ID Vent Grommet	1
690094	3/4" ID Condensate Grommet	1
690101	3-1/2" OD Finish Flange Gasket	1

Table 1. Extra Parts Bag Contents - M0001112

EXTRA PARTS BAG FOR *G7 / *GC2 (SD, TC) FURNACES - P/N M0001113		
PART NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY
600364	#10, 1-1/4" Inducer Screw	1
606286	Hose Clamp	1
631758	Strain Relief Bushing	1
632261	3 Amp Fuse	1
663115	2" PVC Tee	1
663894	Connector, Union, 1/2" x 3/8"	1
663989	1/2" Barb x 3/4" NPTF Connector	1
664633	Inlet Air Finish Flange	1
664659*	PVC Trap (See Note)	1
664886	14.5" Drain Tube	1
689089	7/8" ID Gas Line Grommet	1
690074	2-1/4" ID Vent Grommet	1
690094	3/4" ID Condensate Grommet	1
690101	3-1/2" OD Finish Flange Gasket	1

NOTE: Not for use in 92% furnaces. Contact your local distributor for correct PVC trap

Table 2. Extra Parts Bag Contents - M0001113



NOTICE D'INSTALLATION

Sac de pièces de rechange pour fournaies à gaz mono-étage et bi-étages

Cette fournaie doit être ventilée conformément aux méthodes décrites dans la section Exigences en matière de ventilation des instructions d'installation de la fournaie. Se reporter à la notice d'installation pour une utilisation correcte des pièces listées. Avant d'installer ces composants de façon permanente, il est recommandé de les monter à sec pour garantir leur bon ajustement et alignement avec les autres conduits d'évent.

SAC DE PIÈCES DE RECHANGE POUR FOURNAIES *G7 / *GC2 (SC, SL, SM, TL) – N° PIÈCE M0001112		
NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
600364	Vis d'inducteur n° 10, 1 1/4 po	1
606286	Collier de tuyau	1
631758	Bague de délestage	1
632261	Fusible 3 A	1
663894	Connecteur, raccord-union 1/2 po x 3/8 po	1
663989	Connecteur NPTF de raccord cannelé de 1/2 po x 3/4 po	1
664633	Bride de finition d'air d'admission	1
664886	Tube de drain de 14,5 po	1
689089	Passe-fils pour conduite de gaz 7/8 po D.I.	1
690074	Passe-fils de 2 1/4 po D.I.	1
690094	Passe-fils pour condensat 3/4 po D.I.	1
690101	Joint du bride de finition de 3 1/2 po D.E.	1

Tableau 1. Contenu du sac de pièces de rechange – M0001112

SAC DE PIÈCES DE RECHANGE POUR FOURNAIES *G7 / *GC2 (SD, TC, MQ) – N° PIÈCE M0001113		
NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
600364	Vis d'inducteur n° 10, 1 1/4 po	1
606286	Collier de tuyau	1
631758	Bague de délestage	1
632261	Fusible 3 A	1
663115	Té en PVC 2 po	1
663894	Connecteur, raccord-union 1/2 po x 3/8 po	1
663989	Raccord cannelé de 1/2 po x 3/4 po	1
664633	Bride de finition d'air d'admission	1
664659	Siphon en PVC	1
664886	Tube de drain de 14,5 po	1
689089	Passe-fils pour conduite de gaz 7/8 po D.I.	1
690074	Passe-fils de 2 1/4 po D.I.	1
690094	Passe-fils de 3/4 po D.I.	1
690101	Joint de bride de finition 3 1/2 po D.E.	1

Tableau 2. Contenu du sac de pièces de rechange – M0001113

